

ALL'ASSESSORE ALL'AMBIENTE
COMUNE DI ROVIGO

INTERROGAZIONE (A RISPOSTA SCRITTA)

OGGETTO: ATTUALE SITUAZIONE AMBIENTALE DI VIA CHIARUGI
RISPETTO ALLA NOTA PROT. N° 59707 DI ARPAV
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI ROVIGO

SI CHIEDE DI CONOSCERE QUALE SIA,
ATTUALMENTE, LA SITUAZIONE RISPETTO ALLA
PRESENZA DI CEMENTO-AMIANTO, USURATO,
GIÀ SEGNALATO AD ARPAV DA WWF ITALIA
SEZIONE DI ROVIGO, PRESSO IL CIVICO 43 DI
VIA CHIARUGI, SEGNALEZIONE CHE INDUSSE
IL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI ROVIGO -
SERVIZIO TERRITORIALE - A CHIEDERE AL
COMUNE DI ROVIGO DI ADOPTARE I NECESSARI
PROVVEDIMENTI A CARICO DEI PROPRIETARI
DELL'AREA, FINALIZZATI ALLA RIMOZIONE E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRESENTI, IVI COMPRESSE
LE COPERTURE E LE LASTRE ABBANDONATE DI
CEMENTO-AMIANTO.

Rovigo, 15/07/2025

CAPOGRUPPO FORUM
MATTEO MASIM

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto



Dipartimento Provinciale di Rovigo
Servizio Territoriale
Viale Porta Po, 87
45100 Rovigo Italy
Tel. +39 0425 473221
Fax +39 0425 473201
e-mail: dapro@arpa.veneto.it

Struttura Resp. in del procedimento:
UNITA OPERATIVA AGENTI FISICI

Resp. in del procedimento: ing. Alessandro Lucchin
Resp. in dell'istruttoria:

e-mail: alucchin@arpa.veneto.it
e-mail:

- 9 MAG. 2007

Rovigo, li 03/05/2007

Prot. n. 59707

Rif. Pratica n° AF 5886/AM (indicare nella risposta)

Al Sig. Sindaco del Comune di Rovigo
Piazza Vitt. Emanuele II°, 1
45100 Rovigo

p.c. Spett.le WWF Italia Sezione di Rovigo
Piazza Vitt. Emanuele, 3
45100 Rovigo

Oggetto: segnalazione del WWF Italia - Sezione di Rovigo per presenza di coperture in eternit presso
il civico 43 di via Chiarugi - Rovigo.

In riferimento alla segnalazione di cui all'oggetto relativa alla presenza di fabbricati con copertura
in eternit in cattivo stato di conservazione, e alla collaborazione offerta dal Comune di Rovigo Ufficio
Lavori Pubblici, si è eseguito un ulteriore sopralluogo per verificare quanto segnalato.

Dalla relazione, allegata alla presente, si evince che l'area oggetto della segnalazione versa in
uno stato di totale abbandono, con presenza oltre che di fitta vegetazione spontanea, di rifiuti di varia
natura, vi è altresì la presenza di automezzi che potrebbero contenere sostanze pericolose quali oli e
batterie esauste. Relativamente alle coperture in cemento-amianto, queste si presentano in pessimo
stato di conservazione, ormai divelte e disancorate dalla struttura portante e vi è inoltre la presenza di
alcune lastre di eternit incustodite.

Essendo il sito non accessibile non si è potuto effettuare un sopralluogo più accurato per la
corretta classificazione dei rifiuti presenti. Si rimanda al Comune l'individuazione dell'attuale proprietario
del sito.

Per quanto sopra, si rende necessaria l'adozione da parte Sig. Sindaco del Comune dei
necessari provvedimenti, a carico dei proprietari dell'area, finalizzati alla rimozione e regolare
smaltimento dei rifiuti presenti nell'area oggetto della segnalazione; relativamente alle coperture e alle
lastre abbandonate di cemento amianto queste dovranno essere bonificate tramite rimozione, così come
prescritto dall'allegato al D.M. 06/09/94, e smaltite in discarica autorizzata previa presentazione del
piano di lavoro all'azienda ULSS competente per territorio.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
- Dr. Ivano Pigato -

Allegati:

1. Relazione sopralluogo del 27/04/2007